

# Retiro del mercado de un lote de DICLOFENAC HLB

La medida fue tomada luego de que se encontraran partículas negras en suspensión en la solución.

Publicado el viernes 19 de mayo de 2023

---

ANMAT informa que la firma **HLB PHARMA GROUP SA** ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **DICLOFENAC HLB / DICLOFENAC SÓDICO  
25 MG/ML, solución inyectable, envase  
hospitalario conteniendo 100 ampollas de 3 ml,  
Lote 30552 - Vencimiento: MAR-24, Certificado  
N° 52922.**

El producto **se utiliza como analgésico y antiinflamatorio** en procesos inflamatorios dolorosos con componentes miocontracturantes. Afecciones reumáticas articulares y extraarticulares. Fibrositis. Mialgias. Lumbalgias. Ciatalgias. Torticolitis. Traumatismos. Esguinces.

La medida fue tomada luego de que se encontraran **partículas negras en suspensión en la solución.**

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda abstenerse de utilizar el lote mencionado.



# ALERTA

## Retiro de mercado

### Retiro del mercado de un lote de DICLOFENAC HLB

La medida fue tomada luego de que se encontraran partículas negras en suspensión en la solución.

Compartir en redes sociales



Publicado el viernes 19 de mayo de 2023

ANMAT informa que la firma **HLB PHARMA GROUP SA** ha iniciado, a solicitud de esta Administración Nacional, el retiro del mercado del producto rotulado como:

- **DICLOFENAC HLB / DICLOFENAC SÓDICO 25 MG/ML, solución inyectable, envase hospitalario conteniendo 100 ampollas de 3 ml, Lote 30552 - Vencimiento: MAR-24, Certificado N° 52922.**

El producto se utiliza como **analgésico y antiinflamatorio** en procesos inflamatorios dolorosos con componentes miocontracturantes. Afecciones reumáticas articulares y extraarticulares. Fibrositis. Mialgias. Lumbalgias. Cistalgias. Torticolitis, Traumatismos, Esguinces.

La medida fue tomada luego de que se encontraran **partículas negras en suspensión en la solución.**

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda abstenerse de utilizar el lote mencionado.